

Vedlegg A: Kartlagte og vurderte områder

LEKA			
Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
Kong Herlaugs sti (Leka)	Kartlagt	Den mest tilgjengelige turveien i kommunen. Interessant område med tanke på både kultur og natur. Enkel fottur. Beskrevet som egnet for rullestol. 0,8 km.	Legge mer grus for utvidelse av vei i sørlig del. Jevne ut og legge grus ved benker.
Bukkatalgen (Leka)	Kartlagt	Enkel fottur til et geosted med konglomerat og kvartsitt. Del av Skeisnesset kultursti. Beskrevet som egnet for rullestol. 2,2 km. Hjulsporene er delvis for smale for rullestol (70 cm). Enkelte korte strekninger har en for bratt stigning (7°). Felles start på vei til Bukkatalgen og Ivarshallaren. Disse er de mest tilgjengelige løypene i Skeisnesset.	Gruse, rutinemessig fjerne vegetasjon mellom hjulspor og utvide stien mot siste del av løypa. Anlegge sti utenom bergene frem til infopunktet. Hvileplass kan legges inn i bratte bakker.
Solsem (Leka)	Kartlagt	Universelt utformet toalett og gapahuk. Sittegruppe i løs grus.	
Årdalssand (Leka)	Kartlagt	Toalett, sittegruppe, badestrand. Toalettet er delvis tilgjengelig, men ikke universelt utformet. 2 bord med benker. Volleyballnett gjør adkomst delvis utilgjengelig.	Kan forlenge utstikk på bord. Forlenge rampen ned i sanden for å få en gradvis overgang. Stigning for bratt for rullestol (16°). Montere håndstøtte på toalett. Skifte lyspærer. Montere terskelbru over dørstokk. Bygge en ny, slakere rampe.

Våttvika toalett og gapahuk (Leka)	Kartlagt	Toalett ved starten av turstiene i Skeisnesset. Toalett står for nærme veggen (30 cm) og terskelen ved inngangspartiet er litt for høy.	Rampene kan gjøres mindre bratte. Terskelbro ved inngangsdør.
Bremneset (Leka)	Bør kartlegges	Gapahuk. Prioriteres ved neste befarng. Kan være for bratt for rullestol.	
Leka brygge (Leka)	Bør kartlegges	Fiskeplass?	
Ivarshallaren (Leka)	Bør kartlegges	Enkel fottur til Gapahuk med utsikt over naturreservat. 1,8 km. Mulig for bratt for rullestol.	Kartlegg ved neste mulighet
Lysløypa i Briktdalen (Leka)	Ikke aktuell	Enkel fottur. Søndre runden er gruset og opparbeidet, for ujevn og bratt for rullestol. 2,4 km.	For ulendt og igjengrodd. Omfattende tiltak må til for universell utforming.
Solsemneset (Leka)	Ikke aktuell	Tips fra Gro om enkel, flat sti, ikke grusvei. Noe ulendt.	
Lysløypa i Briktdalen (Leka)	Ikke aktuell	Enkel fottur. Søndre runden er gruset og opparbeidet, for ujevn og bratt for rullestol. 2,4 km.	For ulendt og igjengrodd. Omfattende tiltak må til for universell utforming.
Steinhytta i Skeisnesset (Leka)	Ikke aktuell	Enkel fottur. Siste del mot hytta for bratt for rullestol.	

BINDAL

Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
Nordhorsfjord kaianlegg (Bindal)	Kartlagt	Fiskeplass	
Kalvika sittegruppe (Bindal)	Kartlagt	Sittegruppe	

Terråkelva fiskeplass (Bindal)	Kartlagt	Enkel tur i Terråk med Svært kort vei fra helsetunet. Gapahuk, benker og fiskeplass. Foreløpig utilgjengelig på grunn av naturlig slitasje fra elva. Stort potensiale og viktig område.	Det er et stort ønske om å rehabilitere området slik at det blir tilgjengelig igjen. Bør settes opp livbøye. Veien ned mot friluftsområdet bør vedlikeholdes. Området bør gruses og planeres og det bør fjernes vegetasjon for bedre fiskeforhold og tilgjengelighet.
Bøkestadvatnet (Bindal)	Kartlagt	Et populært, barnevennlig og godt vedlikeholdt friluftsområde. På grunn av flere broer med stigning på 10 helning er området delvis utilgjengelig for rullestol. Hovedområdet med sittegrupper og bål plass er ikke tilgjengelig pga hindring ved en bekk.	Slakere rampe over bekk. Sette noen av bordene på andre siden av bekk.
Fallbekkvatnet (Bindal)	Kartlagt	Gapahuk satt opp av handicapforbundet.	Senke terskelen til hytta med grus eller rampe.
Kaianlegg Terråk (Bindal)	Kartlagt	Ikke direkte friluftsområde, men flere sittegrupper, fiskeplass og «gapahuk»/paviljong.	
Aunvatnet, Åbygda (Bindal)	Kartlagt	Flytebrygge og sittegrupper	Kartlagt.
Bygdetunet - Helgeland museum (Bindal)	Kartlagt	Sittegrupper og bål plass.	
Helstadsjøen (Bindal)	Kartlagt	Fiskeplass fra kai.	
Lysfjordvatnet (Bindal)	Bør kartlegges	Mulig fremtidig fiskeplass ved vannet.	

Hollup Aune Lysløype (Bindal)	Bør kartlegges	Gruset vei og gapahuk.	
Husvatnet (Bindal)	Bør kartlegges	Mulighet for å opparbeide fiskeplass.	
Terråk lysløype (Bindal)	Bør kartlegges	Gruset vei.	
Kveinsjøen småbåthavn (Bindal)	Bør kartlegges	Småbåthavn med sittebenker. Ikke fiskeplass. Ønske om tilrettelegging for mer tilgjengelig fiskeplass.	
Heimerhagan /fleskbergan (Bindal)	Ikke aktuell	Kort vei fra parkering. Smal, igjengrodd sti. Opprinnelig gruslagt.	
Mariasodden (Bindal)	Ikke aktuell	Gapahuk ved Bøkestadvatnet. Sannsynligvis for ulendt.	For ulendt for rullestol.
Holm kulturminneløype (Bindal)	Ikke aktuell	Gapahuk. Delvis grus og sti.	
Kraftlagsveien, Terråk (Bindal)	Ikke aktuell	Gruset vei.	Kanskje for bratt for rullestol.
Stillelva (Bindal)	Ikke aktuell	Mulig for bratt. 2,9 km.	For bratt og sleip for rullestol.

SØMNA

Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
Kvennvika (Sømna)	Kartlagt	Et statlig sikret friluftsområde som er populært blant både lokalbefolkning og turister. Mange grillsteder og sittebenker. Sandstrand og bademuligheter. God parkering. Sanitærhus ved parkeringsplass med dusj og wc som er åpent om sommeren.	Statlig sikret område som bør prioriteres. Stien fra parkering og ned til strand/benkene og grillstedene er litt bratt og utilgjengelig med rullestol. Trenger en eller to sterke hjelpere for å dytte/holde igjen person med rullestol.

		Behov for bedre tilrettelegging	
Sundshopen (Sømna)	Kartlagt	<p>En ny rasteplass åpnet i 2023, utarbeidet av Nasjonale Turistveier.</p> <p>Godt tilgjengelig friluftsområde med mange fasiliteter. Grusvei ned mot vannet hvor det er utarbeidet en molo.</p> <p>Romslig toalett. Døråpner på utsiden fungerer ikke. Derfor er dør tung å åpne. Steinhelle med en terskel i inngangsparti.</p> <p>Tilkomst sittegrupper ikke tilgjengelig for rullestol på grunn av vegetasjon og ujevnt veidekke.</p>	Toalett: Fikse defekt døråpner på utsiden. Skaffe holder for toalettpapir. Minske terskelhøyden fra steinhelle og inn på toalett.
Sørstraumveien (Sømna)	Kartlagt	<p>Flott, svært tilgjengelig tursti nært berg sentrum. Et bratt parti midtveis kun tilgjengelig for elektrisk rullestol.</p>	Området bør prioriteres pga god tilgjengelighet og nærhet til befolkning.
Sørstraumen (Sømna)	Kartlagt	<p>Statlig sikra friluftsområde. Gapahuk og sittegruppe nært vannet og berg sentrum. Ikke så godt tilrettelagt for rullestol.</p>	
Skålvika/Jektvika (Sømna)	Ikke aktuell	<p>Liten strand med kalksand. Ikke tilgjengelig for rullestol. Ulendt skogsbilvei fra Bjørnvika natursenter.</p>	Ikke registrert. For ulendt for rullestol.
Olavskilden, Vennesund (Sømna)	Ikke aktuell	<p>Siste del ikke tilgjengelig for rullestol.</p>	Ikke registrert. For ulendt skogsbilvei for rullestol. Bør rettes i TellTur.
Bøpøla naturreservat (Sømna)	Ikke aktuell	<p>Skogsbilvei langs naturreservat i våtmarksområde.</p>	Potensiale for tilrettelegging av fuglekikkeplasser. Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.

Kvervet skianlegg (Sømna)	Ikke aktuell	Litt utilgjengelig for rullestol. Innspill fra Sømna Rehabilitering: Mange grillsteder og sittebenker. God parkering. Kan kjøre helt opp til hytta om sommeren. Utedo. Bekk med klart drikkevann 20 meter fra hytta	Ikke registrert pga bratt stigning. Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Nordstraumen (Sømna)	Bør kartlegges	Statlig sikra friluftsområde. Godt tilrettelagt for rullestol. Fiskeplass.	Bør kartlegges i fremtiden da den henger sammen med gang- og sykkelvei gjennom Berg sentrum.
Sørstraumveien (Sømna)	Bør kartlegges	Se tidligere beskrivelse.	Fortsette kartlegging av nylig tilrettelagte stier.
Øyvvatnet (Sømna)	Bør kartlegges	Foreslått sti ned til vannet. Flere utbedringer i senere år.	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Jarholmen (Sømna)	Bør kartlegges	Enkel turvei. Ikke befart i 2023. Kartlagt i 2009.	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Mardal/Valleråa (Sømna)	Bør kartlegges	Mye brukt område. Parkeringsplass, gapahuk med benker og bord. Bålpanne med grillrist. Lite tilgjengelig for rullestol	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.
Holandsvatnet (Sømna)	Bør kartlegges	Gapahuk ved nordenden av vannet, i kort avstand fra parkeringsplass.	Kan vurdere å kartlegge i fremtiden.

VEGA			
Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
Gladstad tur- og lysløype (Vega)	Kartlagt	Brukt av rullestolbrukere.	Godt tilrettelagt. Noen bratte partier og noen partier med mye vegetasjon.
Eidem friluftsområde (Vega)	Kartlagt	HC-toalett, P. Tilrettelagt for rullestol mellom Levika	Lettgått sti, men ikke UU.

		og Juvika (TellTur). Gapahuk ved Levika	
Holmvatnet (Vega)	Kartlagt	Gapahuk og grillplass ved startpunktet	Veldig godt tilrettelagt friluftsområde.
Kjulstranda (Vega)	Kartlagt	Gapahuk. Tips fra Hilde Wika	Barnevennlig område, men vanskelig tilkomst for rullestolbrukere.
Sundsvollstranda friluftslivsområde (Vega)	Bør kartlegges	HC-toalett, varme-stue, grillplass, P	Mangler. Bør prioriteres.
Hongset (Vega)	Bør kartlegges	Fuglekikkeplass. Tips fra Erik R.	
Kolstadsjøen (Vega)	Bør kartlegges	Gapahuk. Ligger i kommunens planer å utbedre området.	Hvor ligger dette? Samme som Vardneset?
Kjellerhaugvatnet naturreservat (Vega)	Bør kartlegges	Traktorvei og Gapahuker	

VEVELSTAD			
Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
Åsmyra nærturområde - nord (Vevelstad)	Kartlagt	Gruset sti, flere grusveier tilgjengelig for rullestol. Fint turområde i åpent terreng.	Bedring av tilkomsten til Gapahuken ville gjort området tilgjengelig. Beitedyr i området kan påvirke tilstanden på turvei. Opparbeiding av traktorvei mellom nærturområde nord og sør vil gi større tilgjengelige, turmuligheter.
Vistnesdalen helleristningsfelt (Vevelstad)	Kartlagt	Kanskje Norges mest tilgjengelige helleristninger.	Kort sti, med mulig potensiale for å tilrettelegge for rullestolbrukere ved å gjøre stien bredere.
Frisbeegolfbane (Vevelstad)	Kartlagt	Bratt men fast og jevnt underlag.	Deler er kartlagt.

Åsmyra nærturområde - sør (Vevelstad)	Bør Kartlegges	Høy prioritet. Området er mye brukt av innbyggere og nærhet til sykehjemmet. Flott gapahuk ved Alettekroken. Deler av veien består av ujevnt, mykt underlag av sand. Mye beitedyr.	Lag ny TellTur ved Gapahukene (Svartdammen og Alettekroken). Gjøre underlaget fastere og jevnere. Det har lenge vært snakk om å sette opp en lysløype. Kan koble sammen nærtur i nord og sør
Stokkasjøen (Vevelstad)	Bør Kartlegges	Deler av eksisterende turløype går langs opparbeidet, bred vei.	Potensiale for universell utforming av grusveier, eksempelvis veien ned til Stokka grendehus. Idrettslag og ungdomslag kan kontaktes.
Visthus (Vevelstad)	Bør Kartlegges	Grusvei	Mulighet for å opparbeide tursti langs grusvei mot småbåthavnen.
Skredderviken – Forvik (Vevelstad)	Ikke aktuell	Gang og sykkelsti, asfaltert langs Fv.17. Kartlegger ikke dette, da det ikke er direkte friluftsområde.	
Andalsvågen, fra Høyvika til Andalsbotnet (Vevelstad)	Ikke aktuell	For bratt. Veien er veldig kupert med løst underlag.	Ikke hensiktsmessig å tilrettelegge for uu.

BRØNNØY

Lokalitet	Kartleggingsstatus	Beskrivelse	Forbedringsforslag
Svarthopen nord (Brønnøy)	Kartlagt	Gruset vei. Noen partier er bratte. Gapahuken er utilgjengelig med tilkomst i bratt, grov grus. Rampen har en høy terskel.	
Svarthopen sør og Sigvebrygga (Brønnøy)	Kartlagt	Gruset vei. Noen partier er bratte.	Jevne ut stigning. Ikke sikkert hele området kan gjøres universelt utformet, men spesielt den delen som er i

			umiddelbar nærhet til sykehjemmet bør prioriteres.
Urstabbvika (Brønnøy)	Kartlagt	Gapahuk	Kartlagt. Mangler registrering av bål plass.
Torghatten (Brønnøy)	Kartlagt	Gruset vei langs strandflata rundt Torghatten. Turistrettet.	Veien skal forbedres i forbindelse med Nasjonale turistveier.
Krokstien turstier (Brønnøy)	Kartlagt	Løypenettverk. Gapahuker, grillhytter. Kroknesstien, den mest rullestolvennlige stien er kartlagt.	Legge inn horisontal hvileplass midt i de bratte bakkene.
Nordhus skiløype og turområde (Brønnøy)	Bør kartlegges	Gruset vei.	
Frøkenosen (Brønnøy)	Bør kartlegges	Kartlagt i 2009. Veldig sentrumsnær.	
Klubben (Brønnøy)	Bør kartlegges	Bruset vei. Noen partier er bratte	
Mo Gård, Movatnet (Brønnøy)	Bør kartlegges	Gapahuk og fiskeplass	
Kvervet lysløype (Brønnøy)	Bør kartlegges	Mulig å kjøre helt opp til hytta.	
Lysløype Svarthopen (Brønnøy)	Bør kartlegges	Gruset vei.	
Nevernes, Raubergan (Brønnøy)	Ikke aktuell	Utkikkspunkt til Lomsdal-Visten. Klopper på vei inn til utkikkspunktet.	
Skarsåsen (Brønnøy)	Ikke aktuell	Gruset vei. Gapahuker.	
Storvatnet, Vassbygda (Brønnøy)	Ikke aktuell	Langt unna tett bebyggelse.	